



2eme essai 31 décembre 2003



nouvelles fermes d' la place de F1, F2, F4.



RUPTURE DE LA SEITELLE INFERIEURE EN COMPRESSION
A CAUSE DE L'EXCENTRATION DE LA FERRURE F1